



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ  
ПІДПРИЄМСТВО  
**«ПОЛІМІНЕРАЛ»**

Україна, 82172 м. Дрогобич, м. Стебник,  
Львівської області, вул. Дрогобицька, 127  
тел. (0324) 44-03-65, тел./факс (0324) 44-00-07,  
код ЄДРПОУ 05762281, Інд. податковий № 057622813091,  
св. № 200120001 ел. пошта: **BrodichN@ulf.com.ua**

05.02.2021 р. № 62

Львівська обласна державна адміністрація  
Директору департаменту з питань цивільного захисту

Голові робочої групи

Регіональне відділення ФДМУ у Львівській, Закарпатській  
та Волинській областях  
Начальнику відділу з питань НС та ЦЗН  
виконкому Дрогобицької міської ради

Завідуючому сектору з питань цивільного захисту  
Дрогобицької райдержадміністрації

Служба автомобільних доріг у Львівській області

Дрогобицький РВ ГУ ДСНС України у Л/о

На виконання протокольних рішень обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій надаємо інформацію про:

1. Рівні наповнення і середньодобова температура розсолів хвостосховища ПРАТ «СГХП «Полімінерал»:

№ п/п	Назва хвостосховища	Рівні заповнення (абсолютна відмітка, м.)	
		максим. допуст.	фактичний
1	2	3	4
	<b>ХВОСТОСХОВИЩЕ ПРАТ «СГХП «ПОЛІМІНЕРАЛ»</b>		
1.	Секція № 1	312,00	311,16
2.	Секція № 2		
2.1.	Північна частина	304,00	303,64
2.2.	Південна частина	304,00	303,64
3.	Середньодобова температура розсолів	+2° С	

2. Ситуація на шахтному полі рудника № 1 – **Без змін.**

3. Ситуація на шахтному полі рудника № 2 – *працівниками геолого-маркшейдерської служби підприємства проводяться візуальні та інструментальні спостереження за станом земної поверхні та відрізком автодороги Львів-Трускавець (в районі Сільця). Суттєвих змін за тиждень не виявлено.*

*На карстовому провалі № 27 спостерігається просідання поверхні з північно-західної сторони, а також зсув стінок провалу по тріщинах сколу по всьому периметру. На дні карсту нагромадження води в центральній частині.*

*При візуальному обстеженні провалу № 30 спостерігається, що порода стінок постійно відшаровується, а по тріщинах сколу і потужними брилами падає на дно карсту, що супроводжується гулом і глухими ударами.*

*Інформація отримана 05.02.2021*

*41/00677 05.02.20*


Станом на 05.02.2021 р. небезпечна зона обгороджена сигнальною стрічкою, встановлені попереджувальні таблички «Небезпечна зона. Прохід заборонений».

Глибина провалу приблизно 50 м., розміри по площі  $d=80$  м. Відстань до дороги Трускавець-Дрогобич – 320-330 м. Відстань між провалами № 27 і № 30 – 80 м.

Спеціалістами підприємства ведеться постійний контроль за станом карстових ліжок на поверхні шахтних полів рудників.

З 28.10.2019 р. припинено перекачування розсолів із хвостосховища в пустоти рудника № 2.

Генеральний директор



З.З.Хевпа